

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiriquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	14/04/2025



Suministro Y mano de obra de concreto para recubrir separación entre lamina y pared existente



Mantenimiento de seis puerta de metal (lijado, pintado, y cambio de partes de perfiles dañados)



Mantenimiento de dos balcones de 1.20 x 1.20



Sustitución de piso de granito a piso ceramico de 6.30 x 8.80



Sustitución de dos ventanas de vidrio nevado a vidrio transparente de 5 mm en un aula



Sustitución de vidrios de ventanas de tres aulas de 5 mm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	14/04/2025




Suministro y colocación de seis balcones de 1.55 x 1.20



Sustitución de siete ventanas de metal a Pvc de 1 x 1 mts.



Mantenimiento de cuatro balcones de 1.20 x 1.30



Limpieza de fosa séptica de 20 metros



Sustitución de pila de cemento con lavamanos azulejada de 3.20 de largo x 70 de fondo de 6 chorros



Sustitución de pila de cemento con lavadero de 3 aletas y dos fosas de agua azulejada de 2.10 x 55 con 2 chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	14/04/2025



Mantenimiento a portones de metal de 2 hojas (lijado, pintado, y cambio de partes de perfiles dañados)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

