

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ELISA MOLINA DE STHALL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PASAC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0401-43	FECHA:	21/04/2025



Mantenimiento, sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Mantenimiento sustitución de puertas de madera por metálicas



Mantenimiento sustitución de estructura metálica en ventanas



Mantenimiento y sustitución de vidrios en ventanas



Sustitución, torre de metal para depósito de agua en la cocina



Sistema eléctrico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ELISA MOLINA DE STHALL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PASAC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0401-43	FECHA:	21/04/2025



Mantenimiento y reparación de baño para docentes



Mantenimiento y sustitución de malla metálica por celosía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

