

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORNADA MATUTINA PASAC I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PASAC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0404-43	FECHA:	30/04/2025



Mantenimiento de banqueta de concreto



Mantenimiento correctivo de cuneta con reja



Sustitución de tubería de PVC de agua potable



Mantenimiento correctivo de pasillo trasero de aula para acceso a pozo



Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro de block del aula existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

