

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CEMENTERIO ANTIGUO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-2581-43	FECHA:	21/04/2025



Sustitución de base de concreto para pila de pila prefabricada de dos alas de drenaje de 3"

Sustitución
Sustitución de tubería



COCINA: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico.
Sustitución de reposadera de aluminio



COCINA: Mantenimiento de puerta metálica



BODEGA: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico.



BODEGA: Mantenimiento de puerta metálica



BODEGA: Reparación de muro con repello
Aplicación de pintura látex

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CEMENTERIO ANTIGUO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-2581-43	FECHA:	21/04/2025



BAÑOS: Sustitución de tubería de agua potable de 1/2"



BAÑOS: Mantenimiento de puerta metálica.



BAÑOS: Sustitución de azulejo




BAÑOS: Sustitución de kit de tanque de inodoro




BAÑOS: Sustitución de lavamanos a lavamanos de concreto fundido con seis chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

