

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PASAC PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3094-43	FECHA:	3/05/2025



Sustitución de lámina por lamina troquelada modulo 2 (Durante)



Reparación mesas de trabajo de cocina modulo 2 (Durante)



Sustitución de balcones modulo 3



Sustitución de cableado eléctrico modulo 4



Sustitución de piso de torta de concreto a granito en aula, modulo 1 (durante)



Reparación de bomba de agua modulo 4 (durante)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PASAC PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3094-43	FECHA:	3/05/2025



sustitución de piso de torta de concreto a granito, en aula modulo 4 (Durante)



Sustitución de puerta metalica en aula modulo 4 (Durante)



Sustitución de puerta metalica en aula modulo 1 (durante)



Sustitución de azulejo, cocina, pila modulo 2 (durante)



Sustitución de piso de torta de concreto a granito en aula, modulo 1



Suministro de materiales para sustitución de estufa en cocina y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PASAC PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3094-43	FECHA:	3/05/2025



sustitución de piso de torta de concreto a granito, en alula modulo 4 (Durante)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---