

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URBINA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3095-43	FECHA:	22/04/2025



Mantenimiento piso de torta de concreto de 10cm+base10cm, compactación y nivelación en área recreativa,



Mantenimiento piso de torta de concreto de 10cm+base10cm, compactación y nivelación en área recreativa,



Mantenimiento piso de torta de concreto de 10cm+base10cm, compactación y nivelación en área recreativa,



Mantenimiento piso de torta de concreto de 10cm+base10cm, compactación y nivelación en área recreativa,



Mantenimiento piso de torta de concreto de 10cm+base10cm, compactación y nivelación en área recreativa,




Mantenimiento piso de torta de concreto de 10cm+base10cm, compactación y nivelación en área recreativa,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

