



SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Negrita

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PREVIO

DURANTE

LARES PÚBLICOS

POSTERIOR

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOMA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0003-41	FECHA:	4/4/2025



Sustitución de 2 inodoros elongados en baños



Sustitución de estructura de metal de ventana de aulas modulo 1, 2 y 3. Fabricación e instalación de balcones de seguridad con tubo cuadrado de 1" chapa 18 + perfil hembra de 1" x 1/8" (va en renglon 2)



Sustitución de puerta metálica en aulas de Modulo 1 y 2



Suministro y aplicación de pintura para exterior latex celeste pantone 293 en muros en muros area recreativa, modulo 1, 2 y 3.



Suministro y aplicación de pintura para exterior de hule azul pantone 289 en zocalos de muros area recreativa, modulo 1, 2 y 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

