



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperansita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0005-42	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución, demolición e instalación de piso granito en aulas y baños, módulo 1



Foto 2: Sustitución de inodoros elongados, módulo 1



Foto 3: Sustitución de estufa con ladrillo y chimenea, módulo 1



Foto 4: Mantenimiento del sistema eléctrico, en aulas 2do nivel, primer nivel y cocina, módulo 1



Foto 5: Sustitución e instalación de vidrios, aula cerca de la dirección y dirección, módulo 1



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 2500 litros, modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Nivel 43
Caserío La Esperansita
HUITÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Básico
DIRECCIÓN
CASERIO LA ESPERANSITA
HUITÁN



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperansita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0005-42	FECHA:	5/05/2025




Foto1: Reparación de 2 puertas e instalación de 2 chapas, por trabajos extras realizados, módulo 1



Foto 2: Sustitución de bajada de agua pluvial de la cocina escolar, por trabajos extras realizados, módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.