



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperansita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0005-42	FECHA FINALIZACIÓN:	12/05/2025



Foto 1: Piso granito en aulas y baños, módulo 1



Foto 2: Inodoros elongados, módulo 1



Foto 3: Estufa en cocina escolar, módulo 1



Foto 4: Sistema eléctrico en aulas 2do nivel, primer nivel y dirección, módulo 1



Foto 5: Vidrios en aulas y dirección, módulos 1



Foto 6: Depósito de agua de 2500 litros, módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Nivel 43
Caserío
La Esperansita
HUITÁN, QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO LA ESPERANSITA
QUETZALTENANGO



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperansita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0005-42	FECHA FINALIZACION:	12/05/2025



Foto 1: Reparación de 2 puertas e instalación de 2 chapas, por trabajos extras realizados, módulo 1



Foto 2: Sustitución de bajada de agua, en la cocina escolar, por trabajos extras realizados, módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público