




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRÁCTICA 10
Versión 1

SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	HUITÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO MEDIO DÍA, ALDEA PAXOJ	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-15-0006-42	FECHA	10/04/2025	

 Mantenimiento de torta de concreto en patio escolar en módulo 1	 Mantenimiento de piso de concreto a piso de cerámica en módulo 1
 Sustitución de portón metálico de salón escolar del módulo 2	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al plan de obra.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director
---	--