



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Medio Día, Aldea Paxoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0008-42	FECHA:	25/05/2025




Foto 1: Reparación de plancha de concreto en patio escolar del módulo 1



Foto 2: Sustitución de piso de concreto a piso de cerámico en pasillo del módulo 1



Foto 3: Sustitución de porton metálico de salón escolar en módulo 2

Foto 4:




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público