

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0007-43	FECHA:	16/06/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada 0.38 calibre 26" en aulas de modulo 1



Mantenimiento en estructura de metal de puertas de metal (incluye lijado, cambio de partes dañadas y pintado) en aulas de módulo 1 y 2 con pintura




Mantenimiento a estructura de metal de balcones (incluye lijado y pintado) en aulas modulo 1 y 2



Suministro y aplicación de pintura exterior en aulas de módulos 1 y 2 (limpieza, resane y aplicación)



Suministro y aplicación de pintura exterior de aceite para zócalo, modulo 1 y 2, (incluye limpieza y resane)



Suministro y aplicación de pintura Corona Clásica Latex, para interior en muros de aulas y cocina modulos 1 y 2, (incluye limpieza y resane)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---