



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0009-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Sustrucción de piso concreto a cerámico 310 m2 en aulas y corredor módulo 3



Foto 2: Sustrucción de concreto por cerámico 30 m2 en baños y lavamanos.




Foto 3: Mantenimiento lijado y aplicación de pintura en 23 rejillas tragantes de agua pluvial alrededor de la cancha.




Foto 4: Sustrucción de Rotoplas de 750 lts por Rotoplas de 2,500 lts en módulo 2



Foto 5: Mantenimiento y aplicación de 80 m2 de pintura latex en el interior de la Dirección módulo 1.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
PARAJE LOS MÉNDEZ
Aldea Huitancito
Huitán, Quetzaltenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PARAJE LOS MÉNDEZ
HUITANCITO, HUITÁN
QUETZALTENANGO