



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0009-43	FECHA:	30/07/2025



Foto 1 : Sustitución de piso concreto a piso cerámico 310 m2 dentro de aulas y corredor módulo 3



Foto 2: Sustitución de concreto por cerámico 30 m2 en baños y lavamano



Foto 3: Mantenimiento lijado y aplicación de pintura en 23 rejillas tragante de agua pluvial alrededor de la cancha



Foto 4: Sustitución de Rotoplas de 750 lts por Rotoplas de 2,500 lts módulo 2



Foto 5: Mantenimiento y aplicación de 80 m2 de pintura latex en el interior de la Dirección módulo 1




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la GPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---