



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0009-43	FECHA FINALIZACION:	12/08/2025



Foto1: Sustitución de piso concreto a piso cerámico 310 m2 dentro de aulas y corredor módulo 3. Finalizado 100%



Foto 2: Sustitución de concreto por cerámico 30 m2 en baños y lavamanos azulejo. Finalizado 100%



Foto 3: Mantenimiento lijado y aplicación de pintura en 23 regillas tragante de agua pluvial alrededor de la cancha. Finalizado 100%



Foto 4: Sustitución de Rotoplas de 750 lts por Rotoplas de 2,500 lts módulo 2. 100%




Foto 5: Mantenimiento y aplicación de 80 m2 de pintura latex en el interior de la Dirección módulo 1. Finalizado 100%




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público