



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0010-43	FECHA:	2/07/2025



Foto1: Mantenimiento de ventanas con instalación de 103 m2 de balcones en aulas de los módulos 1, 2 y 3



Foto 2: Mantenimiento de ventanas con instalación de 103 m2 de balcones en aulas de los módulos 1, 2 y 3



Foto 3: Sustitución de 2 focos e instalación de lámparas tipo canasta en patio del módulo 2 y 3



Foto 4: Sustitución de 20 vidrios en ventanas de aula del módulo 2



Foto 5: Sustitución de 3 chapas marca YALE en puertas del módulo 2 y 3 y sustitución de 3 tomacorrientes del módulo 2



Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico en 1 aula del módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
COEDUCA
Sector Buena Vista II
ALDEA HUITANCITO
QUETZALTENANGO, QZ


Firma y Sello Director
ESCUELA OFICIAL RURAL
SECTOR BUENA VISTA II
ALDEA HUITANCITO
QUETZALTENANGO, QZ