

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0011-43	FECHA:	2/04/2025



Suministro y aplicación de piso ceramico en pasillo de modulo 1



Sustitución de puertas metálicas en aulas de módulo 1



Sustitución de puertas metálicas en baños



Sustitución de azulejo de plancha de leña en cocina



Mantenimiento de 6 puertas metálicas de gabinete en cocina (incluye lijado y pintado).




Mantenimiento a gabinetes con azulejos decorados para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda marisol Lucas Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXOJ CHUIQUITO, ALDEA PAXOJ
ESTABLECIMIENTO:	09-15-0011-43	FECHA:	2/04/2025



Sustitución de caja para drenaje atrás de la cocina



Sustitución de deposito de agua 2500lts.



Sustitución de portón metalico 3.25m x 3.00m con tubo cuadrado 2x2 calibre 14 de intupersa en entrada de escuela





Sustitución de lamina por lamina, por troquela calibre 25 en entrada de escuela



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en entrada de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

