

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0011-43	FECHA:	06/05/2025



Suministro y aplicación de piso cerámico en pasillo de modulo 1



Sustitución de puertas metálicas en aulas de modulo 1



Sustitución de Puertas metalicas en baños



Sustitución de asulejo de plancha de leña en cocina



Mantenimiento de 6 puertas metalicas de gabinete en cocina (incluye lijado y pintado)



Mantenimiento a gabinetes con azulejos de corados para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda marisol Lucas Vasquez
 Firma y sello del Presidente de la OEA


[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ
ESTABLECIMIENTO:	09-15-0011-43	FECHA:	06/05/2025



sustitucion de caja de drenaje



Sustitución de deposito de agua 2500lts.



Sustitución de porton metálico



Sustitución de lamina, por lamina troqueleada calibre 25 en entrada de escuela.



Suatitución de estructura de soporte de madera por metal en entreda de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Hilda marisol Lucas Vasquez
 Firma y sello del Presidente de la OPF


Paxoj Chiquito
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
