

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paxoj Chiquito, Aldea Paxoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0011-43	FECHA:	23/05/2025



Suministro y aplicación de piso cerámico en pasillo de modulo 1



Sustitución de puertas metálicas en aulas de modulo 1



Sustitución de Puertas metálicas en baños



Sustitución de asulejo de plancha de leña en cocina



Mantenimiento de 6 puertas metálicas de gabinete en cocina (incluye lijado y pintado)



Mantenimiento a gabinetes con azulejos de corados para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Marisol Lucas Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Andrés V.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paxoj Chuiquito, Aldea Paxoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0011-43	FECHA:	23/05/2025



Suministro y aplicación de piso cerámico en pasillo de modulo 1



Sustitución de puertas metálicas en aulas de modulo 1



Sustitución de Puertas metalicas en baños



Sustitución de asulejo de plancha de leña en cocina



Mantenimiento de 6 puertas metalicas de gabinete en cocina (incluye lijado y pintado)



Mantenimiento a gabinetes con azulejos de corados para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Marisol Lucas Vagge
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director



Educativo Público