

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0012-43	FECHA:	04/04/2025



Sustitución de piso de concreto a piso ceramico




Reparación y mantenimiento de puertas (recortar, lijar, soldar y aplicación de pintura)



Suministro y aplicación de pintura en el interior, exterior y zocalos



sustitución de migitorio de concreto a migitorio de losa



Mantenimiento y aplicación de repello en el interior de los muros de los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Comité COEDUCA
Caserío Vista Hermosa
Aldea Vista Hermosa
Municipio Huitán

Firma y sello del Presidente de la OPF


DIRECCION
DIRECCION DE EDUCACION RURAL
Caserío Vista Hermosa
Municipio Huitán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público