

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0012-43	FECHA:	16/05/2025




Así a quedado la sustitucion de piso




al final del mantenimiento a las puertas, ahora se ven así.



asi se ve la escuela despues de aplicarle la pintura.




ya a quedado instalado el migitorio de losa.



asi se ve el interior de los baños despues de repellar las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público