

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0013-43	FECHA:	10/04/2025



Mantenimiento de balcón de metal en pasillo del módulo 1 (lijado y pintado)




Sustitución de marco de metal para porteria con tablero y canastas para basquetbol



Sustitución de canal de metal en ambos lados de baño y cocina



Sustitución de piso cerámico para dirección



Sustitucion de estructura de metal para ventanas en cocina



Sustitución de chapas Yale para sobreponer en aulas de módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0013-43	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de vidrio claro de 5 mm en aulas de módulo 1



Mantenimiento de estructura de metal de ventanas en módulo 1



Mantenimiento de puertas de metal para aulas, cocina y una bodega



Sustitución de inodoros elongados



Sustitución de cerco perimetral metálico



Sustitución de canal de metal en módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0013-43	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de pila de concreto



Suministro y aplicación de pintura exterior latex para aulas



Mantenimiento de cable eléctrico en cocina y corredor de cocina



Mantenimiento de luminaires (4 plafoneras, 4 focos y 4 tomas de corriente)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello de Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

