

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0014-43	FECHA:	10/04/2025



Suministro pintura exterior, para zócalo, módulo 2



Suministro pintura exterior e interior en todas las instalaciones, módulo 2



Suministro pintura exterior e interior en todas las instalaciones, módulo 2



Sustitución de malla por barandas de circulación con puntas, porque sobre la malla entran niños en diferentes puntos



Sustitución de un foco en aula de cuarto, módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---