



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperansita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0014-43	FECHA:	16/05/2025



Foto1: Suministro pintura exterior, módulo 2



Foto 2: Suministro pintura exterior, módulo 2




Foto 3: Suministro pintura interior, módulo 2



Foto 4: Sustitución de malla por barandas de metal, módulo 2



Foto 5: Sustitución de foco en aula de cuarto, módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello Director Centro Educativo Público