



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperansita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0014-43	FECHA FINALIZACION:	19/05/2025



Foto1: Suministro pintura exterior, zócalo, módulo 2



Foto 2: Suministro pintura exterior para muros, en todas las instalaciones, módulo 2



Foto 3: Suministro pintura interior en todas las instalaciones, módulo 2



Foto 4: Sustitución de malla por barandas de metal, módulo 2



Sustitución de foco, aula de cuarto, módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público