

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MEDIO DÍA, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0015-43	FECHA:	10/04/2025




Sustitución estructura de metal de ventanas con vidrio transparente en modulo 2





Sustitución de balcones con tubo de 3/4 chapa 18 en módulo 2



Sustitución de piso de concreto a piso de granito en módulo 2



Sustitución de portón metálico de entrada a la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hoja.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

