

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0016-46	FECHA:	07/04/2025



Sustitución de portón Metálico en entrada de módulo 3.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en entrada de módulo 3



Sustitución de balcones en módulo 3.



Sustitución de vidrios de 5mm en módulo 3.



Sustitución de piso por adoquin tráfico liviano en módulo 3



Suministro y Aplicación de muro con impermeabilizante manto asfáltico en módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0016-46	FECHA:	07/04/2025



Sustitución de reposaderas 6" x 6" para patios en módulo 3



Reparación de cableado eléctrico calibre 6AWG en módulo 3



Sustitución tablero principal para interperies 2 x 70, 110 Voltios en modulo 3




Suministro y aplicación de pintura interior latex lavable (limpieza, resane y aplicación) en módulo 3



Suministro y aplicación pintura exterior latex Azul Pantone 293 para zócalo 4 hiladas en módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPD	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

