



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM LOS LUCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0025-41	FECHA:	10/04/2025



Foto: 1 Sustrución de piso de concreto por piso cerámico en cuatro aulas y cocina




Foto: 2 Sustrución de lámina por lámina troquelada calibre 26 sobre cocina



Foto: 3 Sustrución de estufa en cocina con ladrillo y chimenea .




Foto: 4 Suministro y aplicación de pintura exterioro latex cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

