



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0025-41	FECHA:	12/05/2025



Foto1: sustitución de piso de concreto a piso cerámico en cuatro aulas en modulo 1 y cocina



Foto 2: Sustitucion de lámina por lámina troquelada calibre 26 sobre cocina.



Foto 3: Sustitución de estufa en cocina con ladrillo y chimenea.



Foto 4: suministro y aplicación de pintura exteriores latex en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

