



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0025-41	FECHA FINALIZACIÓN:	19/05/2025



Foto 1: sustitución de piso concreto a piso cerámico en cuatro aulas de módulo 1 y cocina




Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 sobre cocina



Foto 3: Sustitución de estufa en cocina con ladrillo y chimenea



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura exteriores latex en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

