



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0026-41	FECHA:	2/04/2025



Sustitución de dos vidrios claros de 5 mm



Sustitución y aplicación de piso ceramico de 214m² en 4 aulas modulo 1

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Marisol Lucas Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

