

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0026-41	FECHA:	6/05/2025



Sustitución de dos vidrios claros de 5 mm.



Sustitución y aplicación de piso ceramico de 214m² en 4 aulas modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Marisol Lucas Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

