

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0026-41	FECHA:	23/05/2025



Sustitución de dos vidrios claros de 5 mm.





Sustitución y aplicación de piso ceramico de 214m² en 4 aulas modulo 1

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural 
---	--