

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                          |                                |             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                           | MUNICIPIO:                     | HUITÁN      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAXOJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0915-0416-41                             | FECHA FINALIZACION:            | 20/05/2025  |



Foto1: PINTURA DE AULA EXTERIOR



Foto 2: PINTURA DE AULA INTERIOR



Foto 3: FINAL DE PINTURA DE INSTALACIONES EXTERIORES






Foto 4: FINAL DE PINTURA INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la COPB | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

