

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSÉ BATRES MONTUFAR" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HUITÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0418-43	FECHA:	15/05/2025



Instalación de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva



Instalación de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva



Instalación de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva



Instalación de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva



Instalación de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva



Instalación de 2 vidrios claros de 5 milímetros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público