

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA:	16/06/2025



Suministro y aplicación de pintura exterior para muros y losa de corredor, modulo 3.



Suministro y aplicación de pintura exterior a zócalo, modulo 3



Suministro y aplicación de pintura interior en muros más losa interior de terraza, modulo 3



Mantenimiento de baranda de metal con pintura secado rápido, modulo 3



Sustitución de mesa de trabajo por mesa de concreto en cocina, modulo 1



Mantenimiento a puertas de metal con pintura secado rapido, modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---