

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA:	2/07/2025



Foto 1: Suministro y aplicación de pintura exterior a 160 metros cuadrados, para muros y losa de corredor, módulo 3.



Foto 2: Suministro y aplicación de pintura exterior a 17 metros cuadrados de zócalo, módulo 3.



Foto 3: Suministro y aplicación de pintura interior en 501 metros cuadrados para muros más losa interior de terraza, módulo 3



Foto 4: Mantenimiento en baranda de metal de 50 metros cuadrados, con pintura secado rápido, módulo 3.




Foto 5: Sustitución de 1 mesa de trabajo por mesa de concreto en cocina, módulo 1.




Foto 6: Mantenimiento a 6 puertas de metal con pintura secado rápido, módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público