

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43	FECHA FINALIZACION:	11/08/2025



Foto 1: Suministro y aplicación de pintura exterior a 160 metros cuadrados, para muros y losa de corredor, módulo 3.



Foto 2: Suministro y aplicación de pintura exterior a 17 metros cuadrados de zócalo, módulo 3.



Foto 3: Suministro y aplicación de pintura interior en 501 metros cuadrados para muros más losa interior de terraza, módulo 3




Foto 4: Mantenimiento en baranda de metal de 50 metros cuadrados, con pintura secado rápido, módulo 3.



Foto 5: Sustitución de 1 mesa de trabajo por mesa de concreto en cocina, módulo 1.





Foto 6: Mantenimiento a 6 puertas de metal con pintura secado rápido, módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--