

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0420-43	FECHA:	9/04/2025



Mantenimiento de puerta (lijado y pintado) con pintura anticorrosiva en Módulo 1 al 6



Matenimiento en balcones (Lijado y pintado) con pintura anticorrosiva en Módulo 1,3,4 y 5



Mejoramiento Pintura de Joist (Lijado y pintado) en aulas en Módulo 1



sustitución de lámina canalada por lámina troquelada de calibre 26 en Módulo 1



Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos en Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

