



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huitancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0421-42	FECHA FINALIZACIÓN:	06/05/25



Foto 1: Suministro y aplicación pintura Exterior latex azul cenicienta pantone 293 para exteriores de aulas



Foto 2: Suministro y aplicación pintura Exterior latex azul pantone 293 para zocalo



Foto 3: Suministro y aplicación pintura interior latex lavable rosado linaje pantone 293 limpieza resane y aplicación.




Foto 4: Suministro y aplicación pintura interior latex lavable rosado linaje pantone 293 limpieza resane y aplicación.




Foto 5: Sustitución de inodoros elongados modulo uno y dos




Foto 6: Sustitución de inodoros elongados modulo uno y dos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Huitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huitancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0421-42	FECHA FINALIZACIÓN:	06/05/25



Foto 1 Sustrucción de ventana de metal por ventana con marco de metal



Foto 2 Sustrucción de ventana de metal por ventana con marco de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

