

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEMUJ, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0422-43	FECHA:	3/07/2025



Foto 1: Sustrución de 19 m2 de cerco perimetral con maya calibre 13 y tubo hg de 1 7/8 en módulo 2.



Foto 2: Sustrución de 2 pilas de concreto en módulo 2.



Foto 3: Suministro y aplicación de pintura sherwin williams de 763 m2 en muro interior y exterior y 89 m2 de zócalo interior y exterior módulo 2.





Foto 4: Sustrución de 6 canales pluvial de bajada de agua en módulo 2.



Foto 5: Sustrución de 3 tomacorrientes en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--