



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEMUJ, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0422-43	FECHA:	16/07/2025



Foto 1: Sustitución de 19 m2 de cerco perimetral con maya calibre 13 y tubo hg de 1 7/8 en módulo 2.



Foto 2: sustitución de 2 pilas de concreto en módulo 2.



Foto 3: Suministro y aplicación de pintura sherwin williams de 763 m2 en muro interior y exterior y 89 m2 de zócalo interior y exterior módulo 2.



Foto 4: Sustitución de 6 canales pluvial de bajada de agua en módulo 2.




Foto 5: Sustitución de 3 tomacorrientes en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josep Lomas P. Y. N.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Emmanuel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

