



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEMUJ, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0422-43	FECHA FINALIZACION:	21/07/2025



Foto 1. Sustrucción de 19 m2 de cerco perimetral con maya calibre 13 y tubo hg de 1 7/8 en módulo 2.



Foto 2. Sustrucción de 2 pilas de concreto en módulo 2.




Foto 3. Suministro y aplicación de pintura sherwin williams de 763 m2 en muro interior y exterior y 89 m2 de zócalo interior y exterior módulo 2.



Foto 4. Sustrucción de 6 canales pluvial de bajada de agua en módulo 2.




Foto 5. Sustrucción de 3 tomacorrientes en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Luis Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Enrique Rodríguez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

