

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-2788-42	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de lámina, por lamina troquelada calibre 26 en cocina módulo 1



Repello en muro mas cernido en cocina módulo 1



Sustitución de dos chimeneas de ladrillo en cocina de módulo 1



Sustitución de dos chimeneas de ladrillo en cocina módulo 1



Sustitución estructura de metal de ventana en cocina módulo 1



Mantenimiento de barandas de metal en aulas módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-2788-42	FECHA:	10/04/2025



Mantenimiento balcón de metal en aulas módulo 1 y módulo 2



Mantenimiento de cubierta de lámina incluye lijado y aplicación de pintura anticorrosiva aulas módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público