



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRO-FMA-123  
03/04/2023

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                            |                   |                               |                               |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | QUETZALTENANGO    | MUNICIPIO                     | HUITÁN                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EOOP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | CASERIO LA LOMA, ALDEA VIZBÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-15-3572-42     | FECHA                         | 3/04/2023                     |



Foto 1: Suministro y aplicación de 1,350 metros cuadrados de pintura en paredes exterior, interior en aulas, dirección y baños exterior e interior



Foto 2: Sustitución de 114 metros cuadrados de piso de concreto por piso de madera en 2 aulas y dirección del centro educativo



Foto 3 Sustitución de 3 inodoros elongados en baños 1 para niños, 1 para niñas y 1 para docentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dany A.*

Firma y sello del Presidente de la O.R.E.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

