

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA EMPALIZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-3962-42	FECHA:	03/04/2025



Sustitución de puertas metálicas en módulo 1 y 3



Sustitución de puerta de servicios sanitarios.



Sustitución de piso de granito por piso porcelanato en módulo 2



Sustitución de plancha de concreto en patio



Sustitución de canal de pvc y bajada de agua pluvial por pvc en módulo 2 y 4



Sustitución de canal de pvc y bajada de agua pluvial por pvc en módulo 2 y 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo 10 hojas.

Munir...

Firma y sello del Presidente de la



...

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA EMPALIZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-3962-42	FECHA:	03/04/2025



Sellado de grietas y fisuras en pared de block en portón principal



Sellado de grietas y fisuras en pared de block en sanitarios



Sustitución de inodoro elongado en sanitarios.



Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y 2 planchas de metal en cocina.



Sustitución de balcones en módulo 3.



Sustitución de vidrios en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

