

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOU FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0002-41	FECHA:	1/12/2025




SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS: 22 TIPO PALETA TRANSPARENTE, 5 PARA PUERTAS ESMERILADO, 3 PARA VENTANA TRANSPARENTE.



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA 17 AULAS PAREDES CON ZOCALO PINTURA DE ACEITE (MODULO A Y B). 1220 m2




SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA BAÑOS (MODULO SERVICIO SANITARIO) 65 m2



SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO A MIGITORIO PUSH, COLOR BLANCO (DESMONTAJE, DRENAJE DE PVC). EN (MODULO SERVICIO SANITARIO) 3 unidades



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE PARA GRADAS EXTERIOR (MODULO CANCHA) 25 m2



INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO 2 AULAS (MODULO A) 96 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0002-41	FECHA:	1/12/2025



INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN 1 BAÑO. 2 m²



SUSTITUCIÓN DE CHAPA YALE EN PUERTA DE METAL (INCLUYE DESMONTAJE DE ANTIGUA) 1 unidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

