

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0430-43	FECHA:	25/06/2025



Foto 1: Sustitución inodoro elongado



Foto 2: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 3: Mantenimiento a estructura puerta de metal baños



Foto 4: Sustitución de azulejo



Foto 5: Sustitución de piso cerámico antideslizante



Foto 6: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0430-43	FECHA:	25/06/2025



Foto 7: Sustitución lavamanos



Foto 8 : Sustitución de mezcladora lavamanos



Foto 9: Suministro y aplicación pintura interior pantone celeste 293 lavable



Foto 10: Mampara de mingitorios



Foto 11: Mantenimiento de drenaje y agua potable



Foto 12: Sustitución de lamparas existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---