



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Fray Bartolomé de las Casas JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0430-43	FECHA:	27/08/2025



Foto1: Sustrucción inodoro elongado.



Foto 2: Sustrucción de accesorios de inodoro



Foto 3: Mantenimiento y estructura puerta de metal baños



Foto 4: Sustrucción de azulejo





Foto 5: Sustrucción de piso cerámico antideslizante.



Foto 6: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Fray Bartolomé de las Casas JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0430-43	FECHA:	27/08/2025



Foto 7: Sustitución lavamanos



Foto 8: Sustitución de mezcladora lavamanos.



Foto 9: Suministro y aplicación pintura interior pantone Celeste 293 lavable



Foto 10: Mampara de mingitorios



Foto 11: Mantenimiento de drenaje y agua potable.



Foto 12: Sustitución de lamprás existentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---