

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CALERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0433-43	FECHA:	4/07/2025



Foto 1: Sustitución de pisos porcelanato en dos aulas



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal (ajusto + pintura)



Foto 3: Sustitución de lamparas Neon a Led




Foto 4: Sustitución de interruptor para lamparas




Foto 5: Sustitución de rejilla de drenaje pluvial



Foto 6: Suministro y aplicación de pintura en paredes de interior de aula celeste pantone 293

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CALERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0433-43	FECHA:	4/07/2025



Foto 7: Suministro y aplicación pintura en zócalo de interior de aula azul pantone 293.



Foto 8: Sustitución de chapa de puertas.



Foto 9: Instalación faldón de tabla yeso en techo en 5 aulas.



Foto 10: Instalación canal Pvc para agua pluvial con bajada de agua pluvial.



Foto 11: Suministro y aplicación de pintura en faldón de tabla yeso (5 aulas).



Foto 12: Sustitución de pila de 2 lavaderos .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público